

Площадка для установки оборудования ФОКОТ для Училища олимпийского резерва
в г. Йошкар-Ола

Фото 1

Фото 2



Обий вид ФОКОТ

(блок-контейнер, беговые дорожки, футбольное поле, трибуна)

Фото 3

Фото 4



Тротуар при входе на ФОКОТ имеет разрушения.

Труба водоотводной канавы засорена и находится в нерабочем состоянии.

Фото 5

Фото 6



На поверхности покрытия имеются просадки. В местах просадок скапливаются загрязнения.

Отслоение многофункционального покрытия

Фото 8



Фото 8



Складки и проплешины на искусственной траве футбольного поля.

Фото 9



Фото 10



Кварцевый песок для засыпки искусственной травы футбольного поля находится во дворе учебного корпуса

Дополнительно приобретенная сборно-разборная трибуна на 100 мест установлена на месте нахождения водоотводной канавы.

Площадка для установки оборудования ФОКОТ в г. Козьмодемьянске

Фото 11



Фото 12



Общий вид ФОКОТ г. Козьмодемьянска (беговые дорожки, прощадка для прыжков в высоту с установленными уличными тренажерами)

Фото 13



Фото 14



На поверхности покрытия имеются просадки. В местах просадок скапливаются загрязнения.

Фото 15



Фото 16



Разрывы и проплешины на искусственной траве футбольного поля

Фото 17



Фото 18



На сборно-разборной трибуне на 100 мест отсутствуют 20 сидений.

Два уличных силовых тренажера сломаны (отсутствуют конструктивные детали).

Фото 19



Ворота для мини-футбола находятся в спортзале ООО «Потенциал».

Фото 20



Отапливаемый блок-контейнер для раздевания находится на стадионе «Юбилейный».

Фото 21



К блок-контейнерам не подведено электричество.

Фото 22



Ограждение площадки ФОКОТ в виде металлической сетки.